

Oplysninger fra sekretariatet, november 2025

Indvendig kontrol af beholdere med teltoverdækning

Sekretariatet har i april 2025 udsendt information om **behovet for forbedret indvendig kontrol af beholdere med teltoverdækning**. Heraf fremgår det bl.a.:

- **Beholdere med teltoverdækning skal kontrolleres, når de er maksimalt halvfylde.**
- Alternativt kan der i forbindelse med normaleftersyn indstilles til en supplerende indvendig undersøgelse – også her må beholderen højst være halvfylt.
- Normaleftersyn kan fortsat gennemføres året rundt, men det anbefales at placere eftersynet umiddelbart efter tømning, hvis man vil undgå behovet for supplerende undersøgelser.

Sekretariatet vil med dette orientere om, at det **kraftigt anbefales at planlægge normaleftersyn, så beholdere med teltoverdækning er højst halvfylde ved eftersynstidspunktet.**

Supplerende eftersyn medfører ekstra arbejde for både kontrollanter, kommuner og sekretariat, herunder:

- Udarbejdelse og indsendelse af foreløbige og endelige rapporter
- Håndtering af kommunale påbud om supplerende eftersyn
- Muligt behov for yderligere undersøgelser, hvis der konstateres fx forvitring eller andre forhold under det supplerende eftersyn
- Brugeren skal sikre, at det supplerende eftersyn er gennemført, og at kontrollanten har fået meddelelse om resultatet heraf hurtigst muligt og senest 3 måneder efter, at kommunen har meddelt brugeren et påbud.
Det supplerende eftersyn kræver ikke tømning af beholderen, og der vil derfor ikke være mulighed for at udskyde eftersynet til den 1. juli det følgende år.
- Ikke at forglemme en ekstra udgift for landmanden.

Ved at planlægge eftersynet således, at beholdere er maksimalt halvfylde, kan dette ekstraarbejde i vidt omfang undgås.

Sekretariatet opfordrer derfor til, at denne praksis følges konsekvent fremover.

Med venlig hilsen
Beholderkontrolordningens sekretariat

Kopi: Bestyrelsen